


三春ダムからの油流出事故について (第2報(終報))

2月24日に発見された三春ダムの放流設備の油漏れについて、詳しい原因を調査した結果、放流設備(1号バルブ)の一部に損傷が確認されました。(写真)この損傷箇所から水が混入し、放流設備の操作時に潤滑油が流出したものです。

三春ダムではこの事故を受け、損傷箇所の緊急補修工事を実施しており、4月中旬に完了する見込みです。

なお、下流沿川での油による異常については現在のところ確認されておりません。



放流設備写真(全景)

放流設備写真(拡大)

【発表記者会 郡山記者クラブ】

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4
電話 0247-62-3145
FAX 0247-62-3170
所 長 なかざわ しげかず 中 沢 重 一 (内線201)