

## 【防災情報】大雨による防災情報（第13報）

山形河川国道事務所では、前線に伴う大雨の影響により、鮎洗水位観測所において、はん濫注意水位に達したことから、平成23年9月21日7時30分に河川災害対策支部を「注意体制」から「警戒体制」に移行して河川巡回を行っております。

今後の河川・道路情報に注意ください。

### 1. 河川状況（水位情報：平成23年9月21日15時00分現在）

別紙『「台風15号及び前線の影響」による出水及び対応状況』をご覧ください。

### 2. 河川施設状況等

河川管理施設の稼働状況は以下のとおりです。

- ・ 渋川排水機場（河北町）：稼働中
- ・ 新田川排水機場（河北町）：稼働中
- ・ 大旦川排水機場（村山市）：稼働中
- ・ 荷口川排水機場（東根市）：稼働中

なお、現在のところ被害は確認されておられません。

### 3. 河川・道路情報

河川・道路情報はホームページ、道路は携帯サイトでも確認できます。

#### 【河川・道路】

パソコン <http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/>

#### 【道路】

携帯サイト <http://keitai.thr.mlit.go.jp/yamagata/>

### 問い合わせ先

国土交通省 山形河川国道事務所 山形市成沢西四丁目3番55号  
T e l（代表） 0 2 3 - 6 8 8 - 8 4 2 1  
河川担当：建設専門官 小松 洋亮（内線341）

## 「台風15号及び前線の影響」による出水及び対応状況

平成23年 9月21日 15時00分現在

## 1. 山形河川国道事務所の災害体制支部体制

体制		発令(切替)日時
河川	警戒体制	平成23年 9月21日 7時30分

## 2. 河川情報

## 河川水位情報

水系名	河川名	観測所名	水位 15時現在	状況 の変化 (14時→15時)	水防団待機水位 (指定水位) ※1)	はん濫注意水位 (警戒水位) ※2)	避難判断水位 ※3)	はん濫危険水位 (危険水位) ※4)
最上川	最上川	下田水位観測所	15.23 m	下降中	14.00 m	15.00 m	—	—
最上川	最上川	西大塚水位観測所	14.16 m	下降中	14.00 m	14.50 m	—	—
最上川	最上川	菖蒲水位観測所	13.29 m	下昇中	12.80 m	13.80 m	—	—
最上川	最上川	中郷水位観測所	13.77 m	上昇中	13.30 m	14.00 m	—	—
最上川	最上川	下野水位観測所	13.49 m	下昇中	13.30 m	14.00 m	15.60m	15.90m
最上川	最上川	稲下水位観測所	16.43 m	上昇中	15.10 m	16.20 m	—	—
最上川	須川	鮎洗水位観測所	12.11 m	下降中	13.00 m	14.00 m	15.30 m	15.80 m

※1) 水防団待機水位(指定水位): 洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

※2) はん濫注意水位(警戒水位): 洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

※3) 避難判断水位: はん濫警戒情報が発表されると市町村から避難勧告等が発令される場合がある水位。

※4) はん濫危険水位(危険水位): 河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により「はん濫」の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

## 3. 今後の見通し

今後も断続的な降雨が予想され、河川の水位も上昇することが予想されることから十分な注意が必要です。