

がんばろう！東北

緊急情報／防災情報

防災情報（記者発表）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
平成23年 9月23日 11時10分発表

大雨による防災情報（第36報）（終報）

仙台河川国道事務所では、災害対策支部（警戒体制：河川）を設置し、警戒にあたっております。

阿武隈川において2カ所の被害が確認され応急復旧を進めてまいりましたが、9月23日3時までにて全て完了しました。

また、名取川、阿武隈川の各観測所で水位が減水し水防団待機水位を下回ったこと、河川巡回により安全を確認したことから、11時10分に災害対策支部（警戒体制）を解除します。

引き続き河川に関する情報にご注意ください。

1. 事務所体制の状況

河川	平成23年 9月21日 4時00分	注意体制
	平成23年 9月21日 5時10分	警戒体制
	平成23年 9月21日 21時40分	非常体制
	平成23年 9月22日 4時10分	警戒体制
	平成23年 9月23日 11時10分	体制解除

2. 河川状況（水位情報：平成23年9月23日 11時00分現在）

1) 水位状況

阿武隈川	丸森水位観測所	水位 17.83m	水防団待機水位 (18.0m)
	江尻水位観測所	水位 8.44m	水防団待機水位 (9.5m)
名取川	名取橋水位観測所	水位 4.84m	水防団待機水位 (5.5m)
広瀬川	広瀬橋水位観測所	水位 -0.48m	水防団待機水位 (0.5m)

2) 被害状況等

阿武隈川 2カ所の被害が確認されております。（堤防の法面崩れ・漏水）

①堤防法面崩れ

〔角田市小坂字下坂地先（阿武隈川左岸の河口から17.4km付近）〕
延長約20m、法長約3m

※ブルーシート等による応急復旧作業は完了しました。（別紙参照）

②漏水〔丸森町館矢間館山字長内地先（阿武隈川左岸の河口から36.4km付近）〕

※漏水防止のため、土のう等による釜段工設置は完了しました。（別紙参照）

6. 河川巡回状況

名取川水系	巡回終了（名取川、広瀬川、笹川）
阿武隈川水系	再巡回終了（阿武隈川） 異常なし

8. 今後の見通し

今後、新たな情報が入り次第お知らせします。
今後の気象情報、河川情報にご注意ください。

<発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会>

お 問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

TEL 022 (248) 4131

河川 調査第一課長 木村 晃 内線351

河川復旧 河川管理課長 高梨 浩志 内線331

堤防法面崩れ箇所への応急復旧完了

●阿武隈川 [左岸河口から17.4k付近 角田市小坂字下坂地先]


夜間作業状況



L=20m


応急復旧完了 [9月23日3時完成]

被災状況



漏水箇所への応急復旧完了

●阿武隈川 [左岸河口から36.4k付近 丸森町館矢間館山字長内地先]



左岸河口から
36.4k付近

夜間作業状況



[9月22日19時撮影]



応急復旧完了 [9月22日19時40分完成]