

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所
平成24年5月3日 18時00分発表

大雨による防災情報について

福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（注意体制：河川、道路）（警戒体制：砂防）を設置し、管内の警戒にあたっていますが、現在のところ、被害の情報は入っておりません。今後の大雨情報に注意してください。

1. 事務所体制

河川	5月3日	11:40	阿武隈川上流	注意体制
砂防	5月3日	9:50	阿武隈川水系砂防	注意体制
	5月3日	11:50	阿武隈川水系砂防	警戒体制
道路	5月3日	13:00	国道13号	注意体制

2. 河川状況 水位情報

平成24年5月3日18時00分現在の水位は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	はん濫危険水位1)	避難判断水位2)	はん濫注意水位3)	水防団待機水位4)	18時00分水位	状況
阿武隈川	荒川	八木田(福島市)	2.10m	1.50m	1.20m	0.50m	0.42m	下降中

3. 砂防状況 雨量情報

平成24年5月3日18時00分現在の雨量は以下のとおりです。

水系名	流域名	観測所名	時間雨量	連続雨量
阿武隈川	松川	栗子	2mm	81mm
		蟹ヶ沢	3mm	121mm
		板谷沢	1mm	89mm
	須川	高湯	2mm	145mm
		微温湯	3mm	168mm
	荒川	土湯	5mm	134mm
		野地	3mm	137mm

4. 道路状況 雨量情報

平成24年5月3日18時00分現在の雨量は以下のとおりです。

観測所名	時間雨量	連続雨量
13号東栗子観測所(福島市飯坂町中野)	3mm	111mm
13号栗子国道観測所(米沢市板谷)	1mm	96mm

5. 巡回状況

【砂防】

明日、天候が回復次第、砂防施設の点検を実施する予定です。

なお、現在のところ、被災の情報は入っていません。

【河川】

現在のところ、被災の情報は入っていません。

【道路】

国道13号栗子地内については、引き続き巡回を行っております。

現在のところ、被災の情報は入っていません。

6. 今後の見通し

今後の大雨情報に注意してください。

《 発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ 》

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 TEL 024-546-4331(代表)
副所長 畠山 浩晃 (内線204)
副所長 佐藤 利美 (内線205)
工務第一課長 佐藤 要 (内線311) TEL 024-539-6125(工務第一課直通)
調査第一課長 大平 知秀 (内線351) TEL 024-539-6127(調査第一課直通)
道路管理課長 佐々木章夫 (内線431) TEL 024-539-6130(道路管理課直通)

阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は
福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。

ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

参考

- ↑ 高 1) はん濫危険水位… 河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により
↑ 氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。
- (危険度) 2) 避難判断水位 … 市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。
- ↑ 3) はん濫注意水位… 洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。
- ↑ 低 4) 水防団待機水位… 洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。