



## 大雨による防災情報(河川・砂防)について(第13報)

岩手河川国道事務所では、直轄砂防区域内の対象雨量観測所の連続雨量が基準値を超えたため、災害対策支部（警戒体制：砂防）を設置し施設点検を実施しましたが、点検の結果異常が認められなかったため、平成25年7月14日（日）10時10分、災害対策支部（注意体制：砂防）へ移行しました。

災害対策支部（注意体制：河川）は継続中です。  
現在のところ被害の情報はありません。

## 1. 事務所体制

【河川】	7月12日	17:00	北上川	注意体制
【砂防】	7月12日	3:10	栗駒山系、八幡平山系	注意体制
	7月12日	21:40	栗駒山系、八幡平山系	警戒体制
	7月14日	10:10	栗駒山系、八幡平山系	注意体制

## 2. 水位・雨量情報

【河川】

平成25年7月14日10時00分現在の水位は以下のとおりです。

観測所名	現在水位	水防団待機水位	はん濫注意水位	状況
北上川 大曲橋(奥州市)	2.47 m	2.30 m	3.00 m	↓下降中
北上川 川西橋(奥州市)	1.50 m	1.20 m	3.00 m	↓下降中
北上川 狐禅寺(一関市)	6.37 m	5.00 m	7.00 m	↓下降中
北上川 諏訪前(一関市)	5.53 m	4.00 m	5.50 m	↓下降中
北上川 七日町(藤沢町)	5.44 m	4.80 m	5.70 m	↓下降中

【砂防】

平成25年7月14日10時00分現在の雨量は以下のとおりです。

観測所名	時間雨量	連続雨量
栗駒山系 栗駒(一関市)	0 mm	171 mm

## 3. 巡回状況

【河川】

一関市川崎町砂鉄川合流点付近～中江川排水樋門付近までの区間における河川巡視(1、2巡目)を実施しましたが、異常は認められませんでした。

【砂防】

施設点検の結果、異常は認められませんでした。

## 5. 体制基準

【河川】

注意体制:洪水の起こるおそれのある場合で水防団待機水位を超え、なおはん濫注意水位に達すると予想される場合

【砂防】

警戒体制:直轄砂防区域内の対象雨量観測所の連続雨量が120mmに達し、土砂災害発生のおそれがある場合

《 発表記者会:岩手県政記者クラブ 》

## 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所  
岩手県盛岡市上田四丁目2-2  
(河川・砂防担当)調査第一課長:福田 修(内線351)  
TEL 019-624-3166(調査第一課直通)  
管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。  
ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>  
モバイル版アドレス <http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/>