

**大雨による防災情報(河川・砂防)について(第5報)(終報)**

岩手河川国道事務所では、災害対策支部（注意体制：河川）を設置し、河川巡視を実施していましたが、巡視の結果異常は認められず、諏訪前水位観測所においてははん濫注意水位を下回り、今後管内の水位は低下する見込みであるため、平成25年7月19日（金）7時00分に体制を解除しました。

また、災害対策支部（注意体制：砂防）についても、砂防施設点検を実施していましたが、点検の結果異常は認められず、今後まとまった降雨も予想されていないこと、関係自治体にも被害がないことを確認したことから、平成25年7月19日（金）7時00分に体制を解除しました。

以上で、今回の大雨による当事務所の体制は、全て解除となりました。

## 1. 事務所体制

【河川】	7月18日	16:40	北上川	注意体制
	7月19日	7:00	北上川	解除
【砂防】	7月18日	13:10	栗駒山系	注意体制
	7月19日	7:00	栗駒山系	解除

## 2. 水位・雨量情報

【河川】

平成25年7月19日7時00分現在の水位は以下のとおりです。

観測所名	現在水位	水防団待機水位	はん濫注意水位	状況
北上川 朝日橋(花巻市)	1.77 m	2.00 m	3.00 m	↓下降中
北上川 桜木橋(奥州市)	1.68 m	2.20 m	2.90 m	↓下降中
北上川 大曲橋(奥州市)	2.11 m	2.30 m	3.00 m	↓下降中
北上川 狐禅寺(一関市)	5.99 m	5.00 m	7.00 m	↓下降中
北上川 諏訪前(一関市)	5.32 m	4.00 m	5.50 m	↓下降中

【砂防】

平成25年7月19日7時00分現在の雨量は以下のとおりです。

観測所名	時間雨量	連続雨量
栗駒山系 本寺(一関市)	0 mm	0 mm

## 3. 巡回状況

【河川】

一関市川崎町砂鉄川合流点付近～中江川排水樋門付近までの区間において、河川巡視(2巡目)を実施した結果異常は認められませんでした。

【砂防】

砂防施設点検の結果、異常は認められませんでした。

《 発表記者会:岩手県政記者クラブ 》

## 問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所  
岩手県盛岡市上田四丁目2-2  
(河川・砂防担当)調査第一課長:福田 修(内線351)  
TEL 019-624-3166(調査第一課直通)  
管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。  
ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>  
モバイル版アドレス <http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/>