



大雨による防災情報(河川・砂防・道路)について(第10報)

岩手河川国道事務所では、災害対策支部(警戒体制:砂防、注意体制:河川)を設置しているところですが、管理する施設の点検を実施した結果異常は認められませんでした。なお、現在流域内自治体の支援体制を継続していることから、砂防については平成25年8月10日(土)16時00分に注意体制に移行し、河川については注意体制を継続します。

なお、災害対策支部(警戒体制:道路)は継続中です。

1. 事務所体制

【河川】	8月9日	11:50	北上川水系	注意体制
	8月9日	12:40	北上川水系	警戒体制
	8月10日	13:50	北上川水系	注意体制
【砂防】	8月9日	9:00	八幡平山系	警戒体制
	8月10日	16:00	八幡平山系	注意体制
【道路】	8月9日	8:30	国道46号	注意体制
	8月9日	10:00	国道4号、46号	警戒体制

2. 水位情報

【河川】

平成25年8月10日16時00分現在の水位は以下のとおりです。

観測所名	現在水位	水防団待機水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位	状況
北上川 明治橋(盛岡市)	-0.02 m	0.80 m	1.40 m	2.80 m	3.00 m	↓下降中
北上川 紫波橋(紫波町)	1.61 m	1.70 m	2.90 m	4.20 m	4.40 m	↓下降中
北上川 朝日橋(花巻市)	2.62 m	2.00 m	3.00 m	4.90 m	5.10 m	↓下降中
北上川 男山(北上市)	2.03 m	2.40 m	3.30 m	3.90 m	4.10 m	↓下降中
北上川 桜木橋(奥州市)	1.94 m	2.20 m	2.90 m	5.20 m	5.50 m	↓下降中
雫石川 太田橋(盛岡市)	2.80 m	3.00 m	4.00 m	4.50 m	5.10 m	↓下降中

3. 被災箇所及び迂回路

国道46号 雫石町橋場安栖(舟原橋付近)～秋田県仙北市田沢湖生保内間通行止め

* 迂回路: 県道1号盛岡横手線～国道107号～国道13号

4. 巡回状況

【河川】

河川巡視の結果、異常は認められませんでした。

【砂防】

砂防施設を点検した結果、異常は認められませんでした。

【道路】

道路巡回及び復旧作業中。

5. 地方自治体への支援状況(排水ポンプ車設置場所)

- ① 紫波町高水寺地内(1台)
- ② 矢巾町又兵衛新田地内(1台)

《 発表記者会: 岩手県政記者クラブ 》

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所

岩手県盛岡市上田四丁目2-2

(河川・砂防担当)調査第一課長: 福田 修(内線351)

TEL 019-624-3166(調査第一課直通)

(道路担当)道路管理第一課長: 三浦 邦彦(内線431)

TEL 019-624-3289(道路管理第一課直通)

管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。

ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>

モバイル版アドレス <http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/>