

## 江合川における水質事故について（第1報）

本日10時30分頃、大崎市古川福浦地内の水路で油膜が確認され、江合川27km付近の長瀬排水樋管より江合川に流出したことから、直ちに関係機関への通報及び対策を実施しているところです。  
この水質事故を受けて、北上川下流河川事務所では平成26年1月16日13時15分に「注意体制」を設置しました。

### 1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市古川福浦 地内
- ・流出物：不明
- ・流出量：不明

### 2. 現在までの対応について

- ・利水事業者等への情報提供を実施中
- ・オイルフェンスの設置中（11:15 長瀬排水樋管 設置済）
- ・河川巡視実施中

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

### 問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局  
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
電話：0225-95-0194（代表）  
副 所 長 佐藤 正明（内線205）  
管 理 課 長 斎藤 巧（内線331）