

江合川における水質事故について（第2報）

本日10時30分頃、大崎市古川福浦地内の水路で油膜が確認され、江合川右岸2.7km付近の長瀬排水樋管より江合川に流出したことから、北上川下流河川事務所は災害対策支部（水質）「注意体制」を設置し、対応にあたっております。現在のところ、河川巡視により河川での油膜は確認されておられません。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市古川福浦 地内
- ・流出物：不明
- ・流出量：不明

2. 現在までの対応について

- ① 10:30 大崎市古川福浦地内の水路で油膜確認
- ② 11:15 江合川右岸2.7k付近長瀬排水樋管より、江合川への流出を確認したため、同樋管にオイルフェンスを設置し、河川巡視を開始
- ③ 11:20 利水事業者等へ情報提供実施
- ④ 15:50 江合川2.6k付近及川橋にオイルフェンス設置完了
- ⑤ 16:00 新江合川0.4k付近にオイルフェンス設置完了

3. 今後の対応について

明日も引き続き、河川巡視を実施予定です。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

北上川下流河川事務所Webサイト URL【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副 所 長 佐藤 正明（内線205）
管 理 課 長 斎藤 巧（内線331）

位置図 江合川における水質事故について

- 平成26年1月16日10時30分頃 大崎市古川福浦地内の水路で油膜を確認

