

台風9号に伴う 防災情報 (第 5 報)

福島河川国道事務所では、台風9号の影響により、管内の雨量が基準値を超えたため、災害対策支部(警戒体制:砂防、注意体制:河川)を設置していますが、**国道13号において、連続雨量が警戒基準を超えたため、注意体制から警戒体制に移行し、道路巡回を継続しています。**
現在、巡回の結果異常は確認されていません。今後の気象情報にご注意下さい。

1. 事務所体制 【最新の体制】

河川 : 8月22日 19時40分 阿武隈川上流 注意体制
砂防 : 8月22日 17時20分 阿武隈川水系砂防 警戒体制
道路 : 8月22日 22時00分 国道13号 警戒体制

2. 河川水位情報 8月22日 22時00分 現在

水系名	観測所名	水位	状況
荒川	八木田	0.20 m	↓下降中
阿武隈川	須賀川	3.57 m	↑上昇中

基準水位			
水防団 待機水位	はん濫 注意水位	避難 判断水位	はん濫 危険水位
0.50m	1.20m	1.30m	2.00m
3.50m	4.50m	7.10m	7.70m

3. 雨量情報

【砂防】 8月22日 22時00分 現在

水系名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
阿武隈川	滑川(松川)	16 mm	178 mm
阿武隈川	微温湯(須川)	3 mm	127 mm
阿武隈川	土湯(荒川)	0 mm	109 mm

【砂防 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	—	80mm
警戒体制	40mm	120mm

【道路】 8月22日 22時00分 現在

路線名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
国道13号	栗子国道(気)	20 mm	124 mm
国道13号	西栗子トンネル西(気)	21 mm	128 mm

【道路 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	40mm	80mm
警戒体制	—	120mm

4. 被災情報

【河川】・阿武隈川支川荒川の巡回は21:45に完了し、異常はありませんでした。

【砂防】・砂防施設の点検は明朝から実施する予定です。

【道路】・国道13号を巡回中です。現在のところ、異常は確認されていません。

5. 現地情報連絡員(リエゾン)の派遣状況

リエゾン出発(18:30) 現地到着(18:55) 継続中

派遣先	派遣人数
福島市	2人

6. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報等にご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (代)

【河川・砂防関係】 副所長 さとう 佐藤 かつみ 勝美 内線(204)

【道路関係】 副所長 さの 佐野 ともき 智樹 内線(205)