

台風9号に伴う 防災情報 (第 6 報)

福島河川国道事務所では、台風9号の影響により、管内の雨量が基準値を超えたため、災害対策支部(警戒体制:砂防、道路 注意体制:河川)を設置しています。
現在、巡回の結果異常は確認されていませんが、引き続き降雨が予想されますので、今後の気象情報にご注意下さい。

1. 事務所体制 【最新の体制】

河川 : 8月22日 19時40分 阿武隈川上流 注意体制
砂防 : 8月22日 17時20分 阿武隈川水系砂防 警戒体制
道路 : 8月22日 22時00分 国道13号 警戒体制

2. 河川水位情報 8月23日 0時00分 現在

水系名	観測所名	水位	状況
阿武隈川	須賀川	4.36 m	↑上昇中

基準水位			
水防団 待機水位	はん濫 注意水位	避難 判断水位	はん濫 危険水位
3.50m	4.50m	7.10m	7.70m

3. 雨量情報

【砂防】 8月23日 0時00分 現在

水系名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
阿武隈川	滑川(松川)	0 mm	183 mm
阿武隈川	微温湯(須川)	0 mm	129 mm
阿武隈川	土湯(荒川)	1 mm	111 mm

【砂防 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	—	80mm
警戒体制	40mm	120mm

【道路】 8月23日 0時00分 現在

路線名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
国道13号	栗子国道(気)	1 mm	129 mm
国道13号	西栗子トンネル西(気)	1 mm	132 mm

【道路 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	40mm	80mm
警戒体制	—	120mm

4. 被災情報

【河川】・阿武隈川支川荒川の巡回は21:45に完了し、異常はありませんでした。

【砂防】・砂防施設の点検は明朝から実施する予定です。

【道路】・国道13号を巡回中です。現在のところ、異常は確認されていません。

5. 現地情報連絡員(リエゾン)の派遣状況

リエゾン出発(18:30) 現地到着(18:55) 事務所帰還(23:57)

派遣先	派遣人数
福島市	2人

6. 排水施設稼働状況

管轄	施設名称	運転状況	場所
郡山出張所	愛宕川排水機場	稼働中 8/22 23:40～	郡山市富久山町久保田地内

7. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報等にご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (代)

【河川・砂防関係】 副所長 さとう 佐藤 かつみ 勝美 内線(204)

【道路関係】 副所長 さの 佐野 ともき 智樹 内線(205)