

台風9号に伴う 防災情報 (第 7 報)

福島河川国道事務所では、台風9号の影響により、管内の雨量が基準値を超えたため、災害対策支部(警戒体制:砂防、道路)を設置しています。

阿武隈川上流において氾濫注意水位を越えたため災害対策支部(注意体制:河川)から警戒体制に移行しました。

現在、被害等の情報は入っていません。今後の気象情報にご注意下さい。

1. 事務所体制 【最新の体制】

河川	: 8月23日 0時40分	阿武隈川上流	警戒体制
砂防	: 8月22日 17時20分	阿武隈川水系砂防	警戒体制
道路	: 8月22日 22時00分	国道13号	警戒体制

2. 河川水位情報 8月23日 1時00分 現在

水系名	観測所名	水位	状況
阿武隈川	須賀川	4.57 m	↑上昇中
阿武隈川	阿久津	4.01 m	↑上昇中
阿武隈川	二本松	5.51 m	↑上昇中

基準水位			
水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位
3.50m	4.50m	7.10m	7.70m
4.00m	5.50m	6.80m	7.90m
5.50m	6.50m	10.10m	10.40m

3. 雨量情報

【砂防】 8月23日 1時00分 現在

水系名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
阿武隈川	滑川(松川)	1 mm	184 mm
阿武隈川	微温湯(須川)	1 mm	130 mm
阿武隈川	土湯(荒川)	1 mm	112 mm

【砂防 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	—	80mm
警戒体制	40mm	120mm

【道路】 8月23日 1時00分 現在

路線名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
国道13号	栗子国道(気)	1 mm	130 mm
国道13号	西栗子トンネル西(気)	0 mm	132 mm

【道路 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	40mm	80mm
警戒体制	—	120mm

4. 被災情報

【河川】・阿武隈川支川荒川の巡回は21:45に完了し、異常はありませんでした。

【砂防】・砂防施設の点検は明朝から実施する予定です。

【道路】・国道13号を巡回中です。現在のところ、異常は確認されていません。

5. 現地情報連絡員(リエゾン)の派遣状況

リエゾン出発(18:30) 現地到着(18:55) 事務所帰還(23:57)

派遣先	派遣人数
福島市	2人

6. 排水施設稼働状況

管轄	施設名称	運転状況	場所
郡山出張所	愛宕川排水機場	稼働中 8/22 23:40~	郡山市富久山町久保田地内

7. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報等にご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (代)

【河川・砂防関係】	副所長	<small>さとう</small> 佐藤	<small>かつみ</small> 勝美	内線(204)
【道路関係】	副所長	<small>さの</small> 佐野	<small>ともき</small> 智樹	内線(205)