

## 台風9号に伴う 防災情報 (第 8 報)

福島河川国道事務所では、台風9号の影響により、管内の雨量が基準値を超えたため、災害対策支部(警戒体制:河川、砂防、道路)を設置しています。  
道路において点検の結果、異常がなく、今後まとまった雨量が予想されないことから災害対策支部(警戒体制:道路)を解除しました。  
今後とも気象情報にご注意下さい。

## 1. 事務所体制 【最新の体制】

河川 : 8月23日 0時40分 阿武隈川上流 警戒体制  
砂防 : 8月22日 17時20分 阿武隈川水系砂防 警戒体制  
道路 : 8月23日 4時00分 国道13号 解除

## 2. 河川水位情報 8月23日 4時00分 現在

水系名	観測所名	水位	状況
阿武隈川	須賀川	4.32 m	↓下降中
阿武隈川	阿久津	4.15 m	↓下降中
阿武隈川	二本松	6.20 m	↑上昇中

基準水位			
水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位
3.50m	4.50m	7.10m	7.70m
4.00m	5.50m	6.80m	7.90m
5.50m	6.50m	10.10m	10.40m

## 3. 雨量情報

## 【砂防】 8月23日 4時00分 現在

水系名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
阿武隈川	滑川(松川)	0 mm	184 mm
阿武隈川	微温湯(須川)	0 mm	130 mm
阿武隈川	土湯(荒川)	0 mm	112 mm

## 【砂防 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	—	80mm
警戒体制	40mm	120mm

## 【道路】 8月23日 4時00分 現在

路線名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
国道13号	栗子国道(気)	0 mm	0 mm
国道13号	西栗子トンネル西(気)	0 mm	0 mm

## 【道路 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	40mm	80mm
警戒体制	—	120mm

## 4. 被災情報

【河川】・阿武隈川支川荒川の巡回は21:45に完了し、異常はありませんでした。

【砂防】・砂防施設の点検は明朝から実施する予定です。

【道路】・8/23 3:10に点検を完了し、異常はありませんでした。

## 5. 排水施設稼働状況

管轄	施設名称	運転状況	場所
郡山出張所	愛宕川排水機場	稼働中 8/22 23:40~	郡山市富久山町久保田地内

## 6. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報等にご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

### お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (代)

【河川・砂防関係】 副所長 さとう 佐藤 かつみ 勝美 内線(204)

【道路関係】 副所長 さの 佐野 ともき 智樹 内線(205)