

台風10号に伴う 防災情報 (第 6 報)

福島河川国道事務所では、台風10号の影響により、管内の雨量が基準値を超えたため、災害対策支部(警戒体制:砂防、道路、注意体制:河川)を設置しています。
16時現在、荒川の八木田水位観測所における水位は下降しております。
現在、災害等の情報は入っていません。今後の気象情報に十分ご注意ください。

1. 事務所体制 【最新の体制】

河川 : 8月30日 13時50分 阿武隈川上流 注意体制
砂防 : 8月29日 18時50分 阿武隈川水系砂防 警戒体制
道路 : 8月30日 13時00分 国道13号 警戒体制

2. 河川水位情報 8月30日 16時00分 現在

水系名	観測所名	水位	状況
荒川	八木田	0.75 m	下降中↓

基準水位			
水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位
0.50m	1.20m	1.30m	2.00m

3. 雨量情報

【砂防】 8月30日 16時00分 現在

水系名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
阿武隈川	滑川(松川)	4 mm	284 mm
阿武隈川	微温湯(須川)	0 mm	236 mm
阿武隈川	土湯(荒川)	0 mm	192 mm

【砂防 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	—	80mm
警戒体制	40mm	120mm

【道路】 8月30日 16時00分 現在

路線名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
国道13号	西栗子トンネル西(気)	5 mm	164 mm

【道路 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	40mm	80mm
警戒体制	—	120mm

4. 被災情報

【河川】・阿武隈川支川荒川を14時34分より河川巡視中です。今のところ異状は確認されていません。

【砂防】・今のところ被災情報は入っていません。

【道路】・国道13号の巡回をしていますが、今のところ異状は確認されていません。

5. 現地情報連絡員(リエゾン)の派遣状況

リエゾン派遣(13:20)

派遣先	派遣人数
福島市	2人

6. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報等に十分ご注意ください。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (代)

【河川・砂防関係】	副所長	佐藤 勝美	内線(204)
【道路関係】	副所長	佐野 智樹	内線(205)