

## 子吉川流域における水質事故発生について（第1報）

由利本荘市大中ノ沢字浦田地内において、油漏れが発生しているとの情報が国土交通省秋田河川国道事務所に入りました。

この情報を受け、子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会では、子吉川につながる樋門へオイルフェンス設置の準備をしています。

なお、原因については、現在調査中です。

### 1. 事故概要

- 発生場所：由利本荘市大中ノ沢字浦田地内（別添位置図参照）
- 受付時刻：平成29年3月3日13時25分頃
- 事象：ホームタンクから油が流出（推定130リットル）
- 原因：現在調査中

### 2. 事故対応状況

- 子吉川につながる樋門へオイルフェンスの設置を準備中。

### 3. その他

- 詳しい情報は分り次第お知らせします。

< 発表記者会：秋田県政記者会 >

#### [問い合わせ先]

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

〒010-0951 秋田市山王一丁目10-29

秋田河川国道事務所

副所長（河川担当）

河川管理課長

いづみや

泉谷

さと

佐藤

としひろ

敏広

こうし

浩志

TEL 018-864-2290

（内線204）

（内線331）

