

子吉川流域における水質事故発生について（第2報）

油漏れの発生情報を受けた後、消防及び国交省ではオイルフェンスの設置を行い、既に完了済みです。

オイルフェンスの設置前には、子吉川への流出が油膜等で確認されていましたが、完了後には子吉川への新たな流出は確認されておりません。

なお、現在その影響について調査中です。

1. 事故概要

- 発生場所：由利本荘市大中ノ沢字浦田地内
- 通報時刻：平成29年3月3日13時09分（近隣住民より由利本荘市消防本部へ通報）
- 事象：ホームタンクから灯油が流出（推定130リットル）
- 原因：ホームタンクからポリタンクに小分けした際の栓の閉め忘れ。

2. 河川への影響

- 子吉川本川で14時15分に油膜が確認されたとの情報あり。

3. 対応状況

- 由利本荘市下水処理施設前の水路にオイルフェンス、吸着マット設置。（消防本部）14:15
- 子吉川につながる鎌田野排水樋門へオイルフェンス、吸着マット設置。（国交省）15:10

4. その他

- 子吉川への流出が油膜等で確認されており、現在その影響について調査中です。
- オイルフェンスの設置により、子吉川への新たな流出は確認されておりません。

< 発表記者会：秋田県政記者会 >

[問い合わせ先]

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

〒010-0951 秋田市山王一丁目10-29

秋田河川国道事務所

Tel 018-864-2290

副所長（河川担当）

いづみや としひろ
泉谷 敏広

（内線204）

河川管理課長

さとう こうし
佐藤 浩志

（内線331）