

## 雄物川流域における水質事故発生について（第1報）

秋田市仁井田本町地内の一級河川古川において、油膜があるとの情報が国土交通省秋田河川国道事務所に入りました。

この情報を受け、雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会では、現地での対策を進めております。

### 1. 事故概要

- ・発生場所：秋田市仁井田本町地内（別添位置図参照）
- ・受付時刻：平成29年6月7日12時34分頃（秋田市環境保全課より）
- ・事象：ホームタンクの地中配管から灯油が流出  
（推定50～100リットル、秋田市環境保全課からの情報）
- ・原因：配管の損傷による灯油漏れ（秋田市仁井田本町地内）

### 2. 事故対応状況

- ・13：20頃 損傷している配管箇所の上急処置を完了。  
また、損傷した配管敷地内にこぼれている灯油を回収中。（秋田市消防）
- ・13：45 雄物川につながる古川排水樋門へオイルフェンスを設置。

### 3. その他

- ・13：30 秋田市上水道第二取水口からの取水を停止。（給水に支障なし）

< 発表記者会：秋田県政記者会 >

#### [問い合わせ先]

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

〒010-0951 秋田市山王一丁目10-29

秋田河川国道事務所

Tel. 018-864-2290

副所長（河川担当） いずみや としひろ 泉谷 敏広 （内線204）

建設専門官 かがや ひとし 加賀谷 均 （内線404）



「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平25第使、第72-61SHA031706号)」



1 : 25000