



前線に伴う降雨による防災情報（第6報）

新庄河川事務所では、前線の接近に伴う降雨により砂防災害対策支部「警戒体制」を設置し、砂防施設の臨時点検を実施しました。点検の結果、砂防施設に異常は確認されなかったことから8月7日20時00分に砂防災害対策支部体制を「警戒体制」から「注意体制」に移行します。
なお、新庄支部（河川：非常体制）は継続中です。
今後とも、気象情報・水位情報・土砂災害情報にご注意ください。

1. 事務所体制 【最新の体制】

| | | | |
|----|-------------------|------|------|
| 砂防 | : 2018/8/5 15時00分 | 鮭川流域 | 警戒体制 |
| | 2018/8/7 20時00分 | 全流域 | 注意体制 |
| 河川 | : 2018/8/6 1時00分 | 鮭川流域 | 非常体制 |

2. 河川水位情報 8月7日 20時00分 現在

| 河川名 | 基準水位観測所 | 水位 | 状況 |
|-------|---------|------|------|
| 鮭川 | 真木 | 1.03 | ↓下降中 |
| 金山川 | 平岡橋 | 1.14 | ↓下降中 |
| 鮭川 | 八千代橋 | 0.94 | ↓下降中 |
| 最上川中流 | 古口 | 1.33 | ↓下降中 |
| 真室川 | 真室川 | 0.47 | ↑上昇中 |
| 鮭川 | 岩清水 | 1.00 | ↓下降中 |

【水位観測所の基準水位】

| 水防団 待機水位 | 氾濫 注意水位 | 避難 判断水位 | 氾濫 危険水位 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 2.5m | 3.5m | 6.3m | 6.7m |
| 1.8m | 2.5m | 3.0m | 3.2m |
| 3.0m | 4.0m | - | - |
| 3.3m | 5.5m | 8.0m | 8.2m |
| 2.0m | 3.0m | 4.1m | 4.4m |
| 3.2m | 4.2m | - | - |

3. 雨量情報 8月7日 20時00分 現在

【砂防】

| 河川名 | 流域名 | 観測所名 | 時間雨量 | 連続雨量 |
|-----|------|------|------|------|
| 最上川 | 立谷沢川 | 羽黒山 | 0 | 0 |
| 最上川 | 角川 | 明戸 | 0 | 0 |
| 最上川 | 銅山川 | 木遠田 | 0 | 0 |
| 最上川 | 寒河江川 | 志津 | 0 | 0 |
| 最上川 | 鮭川 | 主寝坂 | 0 | 0 |
| 最上川 | 赤川 | 大針 | 0 | 0 |

【砂防 雨量基準】

| | 時間雨量 | 連続雨量 |
|------|------|-------|
| 注意体制 | — | 80mm |
| 警戒体制 | 40mm | 120mm |

4. 被災情報

【河川】:

【最上川】

- 施設被害
 - ・真柄堤防: 堤防法崩れ 5箇所
- 家屋被害
 - ・外水浸水 2箇所 12戸（皿島地区2戸、畑地区10戸）
 - ・内水浸水 2箇所 213戸（古口地区135戸、蔵岡地区78戸）
- 外水被害
 - ・農地浸水 2箇所 18ha(水田18ha)
- 内水被害
 - ・農地浸水 8箇所 162.4ha(水田159.4ha、畑3ha)

【鮭川・真室川・金山川】

■外水被害

・農地浸水 1箇所 1.3ha(水田1ha、畑0.3ha)

■内水被害

・農地浸水 6箇所 30.5ha(水田30.5ha)

※上記は速報値のため今後、変わる場合があります。

【砂防】: 被害状況については、現在確認されておりません。

5. 排水施設稼働状況

| 管轄 | 施設名称 | 運転状況 | 場所 |
|----|------|------|----|
| - | - | - | - |

〈記者発表:新庄新聞放送記者会〉

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

〒996-0071 新庄市小田島町5-55 TEL:0233-22-0251(代表)

副所長(河川担当) 後藤 浩志 (内線204)

副所長(砂防担当) 斎藤 克浩 (内線205)