



## 前線に伴う降雨による防災情報 (第3報)

新庄河川事務所では、前線に伴う降雨の影響により、8月16日12時30分に災害対策支部(注意体制:河川)を設置していましたが、全水位観測所において水防団待機水位を下回ったため、**8月17日8時00分に災害対策支部(注意体制:河川)を解除します。**なお、災害対策支部(警戒体制:砂防)は継続中です。  
今後とも、気象情報・水位情報・土砂災害情報にご注意ください。

## 1. 事務所体制 【最新の体制】

河川 : 2018/8/17 8時00分  
砂防 : 2018/8/16 4時00分

注意体制 解除  
警戒体制

## 2. 河川水位情報 8月17日 8時00分 現在

河川名	基準水位観測所	水位	状況
鮭川	真木	1.61	↓下降中
金山川	平岡橋	1.32	↓下降中
鮭川	八千代橋	1.55	↓下降中
最上川中流	古口	2.53	↓下降中
真室川	真室川	0.54	↓下降中
鮭川	岩清水	1.52	↓下降中

## 【水位観測所の基準水位】

水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位
2.5m	3.5m	6.3m	6.7m
1.8m	2.5m	3.0m	3.2m
3.0m	4.0m	—	—
3.3m	5.5m	8.0m	8.2m
2.0m	3.0m	4.1m	4.4m
3.2m	4.2m	—	—

## 3. 雨量情報 8月17日 8時00分 現在

## 【砂防】

水系名	流域名	観測所名	時間雨量	連続雨量
最上川	立谷沢川	狩川	1	149
最上川	角川	柴倉山	2	179
最上川	寒河江川	中村・最上	0	156
赤川	赤川	枅形	2	254

## 【砂防 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	—	80mm
警戒体制	40mm	120mm

## 4. 被災情報

【河川】: 被害状況については、現在確認されておりません。

【砂防】: 被害状況については、現在確認されておりません。

## 5. 排水施設稼働状況

管轄	施設名称	運転状況	場所
—	—	—	—

## 6. 「雨量」「水位」等の情報

## 川の防災情報

下記のサイトからもご覧いただけます。

パソコンから <http://www.river.go.jp/>

携帯電話から <http://i.river.go.jp/>

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所  
〒996-0071 新庄市小田島町5-55 TEL: 0233-22-0262(調査課直通)

ごとう こうし  
副所長(河川担当) 後藤 浩志 (内線204)

さいとう かつひろ  
副所長(砂防担当) 斎藤 克浩 (内線205)