



前線に伴う降雨による防災情報 (第5報)

新庄河川事務所では、前線に伴う降雨の影響により、8月31日3時30分警戒体制(河川)は継続中です。0時0分災害対策支部警戒体制(砂防)も継続中です。今回の降雨により、最上郡戸沢村蔵岡地区で内水被害が発生中です。
今後とも、気象情報・水位情報・土砂災害情報にご注意ください。

1. 事務所体制 【最新の体制】

砂防 : 2018/8/31 0時00分
河川 : 2018/8/31 3時30分

立谷沢川流域
鮭川流域

警戒体制
警戒体制

2. 河川水位情報 8月31日 7時30分 現在

河川名	基準水位観測所	水位	状況
鮭川	真木	4.77	↓下降中
鮭川	岩清水	6.19	↓下降中
鮭川	八千代橋	4.19	↑上昇中
真室川	真室川	2.17	↑上昇中
金山川	平岡橋	2.32	↓下降中
最上川中流	古口	6.91	↑上昇中
最上川中流	堀内	4.98	↑上昇中
最上小国川	長者原	3.25	↑上昇中

【水位観測所の基準水位】

水坊団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位
2.5m	3.5m	6.3m	6.7m
3.2m	4.2m	—	—
3.0m	4.0m	—	—
2.0m	3.0m	4.1m	4.4m
1.8m	2.5m	3.0m	3.2m
3.3m	5.5m	8.0m	8.2m
3.4m	4.4m	7.6m	7.8m
1.5m	2.1m	3.3m	4.0m

3. 雨量情報 8月31日 7時30分 現在

【砂防】

河川名	流域名	観測所名	時間雨量	連続雨量
最上川	立谷沢川	肝煎	1.0	144
最上川	角川	明戸	1.0	144
最上川	銅山川	木遠田	1.0	128
最上川	鮭川	小又	33.0	186
赤川	大鳥川	枺形	10.0	136

【砂防 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	—	80mm
警戒体制	40mm	120mm

4. 被災情報

【河川】: 戸沢村蔵岡地区 内水被害が発生中。被災の状況は確認中。
蔵岡排水機場及び排水ポンプ車3台により排水作業中。
【砂防】: 被害状況については、現在確認されておりません。

5. 排水施設稼働状況

施設名称	運転状況	場所
庭月	1台 6:15~6:44 完了後蔵岡へ移動	最上郡鮭川村庭月地内
本合海	1台 6:10~ 継続中	新庄市本合海地内
蔵岡	2台 6:15~ 継続中	最上郡戸沢村蔵岡地内

〈記者発表:新庄新聞放送記者会〉

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
〒996-0071 新庄市小田島町5-55 TEL:0233-22-0251(代表)

副所長(河川担当) 後藤 浩志 (内線204)

副所長(砂防担当) 斎藤 克浩 (内線205)