

# お知らせ

平成23年6月3日  
12時20分現在  
国土交通省東北地方整備局  
山形河川国道事務所

## 【河川災害情報】山形河川国道事務所 山形県長井市五十川地内から白鷹町浅立地内での 堤防損傷について（第1報）

山形県長井市五十川<sup>いかがわ</sup>から西置賜郡白鷹町浅立<sup>あさだち</sup>地内の最上川右岸堤防天端（176.1 k p 付近）において、一般の方からの通報により下記の堤防損傷が見られました。

被災原因については現在調査中です。わかり次第お知らせします。

1. 通報日時 平成23年6月3日（金） 8時頃
2. 発生場所 山形県長井市五十川から西置賜郡白鷹町浅立地内  
最上川右岸 176.1 k p 付近 堤防天端
3. 原因 調査中
4. 損傷状況
  - ① 河川が流れる方向と並行に延長約50m区間で、堤防天端の舗装版が幅約60cm、最大で深さ8cm程度破損している。
  - ② ①の区間のうち、約1.4mの区間では、幅2.6m程度破損している。
  - ③ ①の区間の堤防天端に埋設されている光ケーブルの被覆部が溶け出している。


別添位置図、別添写真を参照

《 発表記者会：山形県政記者クラブ 》

### ■お問い合わせ先

東北地方整備局 山形河川国道事務所  
990-9580 山形市成沢西4丁目3番55号  
河川管理課長 山内 錦悦（内線331）  
Tel023-688-8421（代表）

# H23.6.3 堤防被災位置図





2舗装が浮き出ている

1もっとも舗装のめくれが激しい

ハンドホールが飛び出している



もっとも損傷が激しい箇所