

くるみがわ  
胡桃川で魚のへい死(第2報)

本日、福島市岡島地内の胡桃川(準用河川:福島市管理)で確認された魚のへい死について、福島市で行った水質分析の結果(速報)、カドミウムなどの重金属類は検出されなかったのでお知らせいたします。

1. へい死の状況

- ・へい死が見られた場所  
胡桃川(福島市管理): 阿武隈川合流点から約4km上流(福島市岡島字岡本地内)
- ・へい死した魚  
体長5cm程度の小魚: 約200~300匹(福島市の情報)
- ・へい死の原因 不明

2. 現在の対応について

- ・16:15 頃 一般住民から福島市役所東部支所へ連絡
- ・19:50 福島河川国道事務所にて胡桃川にオイルフェンスを設置完了(毘沙門橋:福島市瀬上町字道田前地内)。
- ・20:30 災害対策支部【注意体制】を設置。
- ・河川の監視を継続中。
- ・現在、オイルフェンスを設置した箇所では、へい死した魚は確認されておりません。

3. 水質調査の結果(速報)

福島市による水質分析の結果、カドミウムやヒ素、シアンなどの重金属類は検出されませんでした。

なお、現在、福島河川国道事務所においても、胡桃川や阿武隈川の水質分析を実施中であり、明日午後には分析結果が出る見込みです。


※現在、河川での異常は確認されていませんが、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いいたします。

<<発表記者会:福島県政記者クラブ、福島市政記者会>>

問い合わせ先

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局  
国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課  
TEL 024-546-4331(代表)  
副所長(河川) 畠山 浩晃(内204)  
河川管理課長 穴戸 善博(内331)

# 位置図




阿武隈川合流点から約2km

胡桃川(市管理)

毘沙門橋:オイルフェンス設置(国)

阿武隈川合流点から上流約4kmにて小魚のへい死【約200~300匹(福島市情報)】

# 位置図



毘沙門橋: オイルフェンス設置(国)

フェンス設置地点から約2km

魚のへい死(体長約5cm)

福島