

高瀬川(七戸川)水質事故の発生について(第1報)

平成25年3月17日(日)16時15分頃、中野川(高瀬川(七戸川)支川坪川支川
中野川)に油膜が見えるとの通報を受け、町・消防・青森県・国土交通省では発生元
の特定、拡散防止対策を実施しております。

青森県及び国土交通省では、小川原湖への拡散を防止するため湖畔橋(小川原
湖へ流入する最下流の高瀬川(七戸川)の橋梁)上流にオイルフェンスを設置して
おりますが、小川原湖への流出のおそれがあるため高瀬川河川事務所では、平成25
年3月18日0時30分に「注意体制」を設置しました。

1. 対応状況

発生元の特定: 調査中
流出物及び量: 調査中
拡散防止対策: 青森県

・オイルフェンス設置済(湖畔橋上流)1列
・吸着マット設置済
国土交通省
・オイルフェンス設置済(湖畔橋上流)1列
・吸着マット設置済

2. 今後の対応

発生元等の調査の継続(早朝再調査予定)
パトロールの実施 (早朝開始予定)
県対応区間: 中野川～湖畔橋上流
国対応区間: 湖畔橋下流～小川原湖合流点
湖畔橋のオイルフェンスの増強予定
水質調査の実施 (本日実施予定)

3. 高瀬川河川事務所の体制

平成25年3月18日 0時30分 注意体制

今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

問い合わせ先

高瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
(事務局)国土交通省 高瀬川河川事務所
八戸市石堂三丁目7番10号
副所長(技術) 本田 保恵(内線204)
調査・品質確保課長 大塚 勝章(内線351)
TEL 0178-28-7135