

高瀬川(七戸川)水質事故の発生について(第2報)

平成25年3月17日(日)16時15分頃、中野川(高瀬川(七戸川)支川坪川支川
中野川)に油膜が見えるとの通報を受け、町・消防・青森県・国土交通省では発生元
の特定、拡散防止対策を実施しております。

青森県及び国土交通省では、小川原湖への拡散を防止するため湖畔橋(小川原
湖へ流入する最下流の高瀬川(七戸川)の橋梁)上流にオイルフェンスを設置して
おりますが、小川原湖への流出のおそれがあるため高瀬川河川事務所では、平成25
年3月18日0時30分に「注意体制」を設置しました。

国土交通省では湖畔橋から小川原湖の巡視を行いました。小川原湖への流出
及び魚類のへい死等は確認されておられません。

青森県では、中野川(原久保地内)から湖畔橋の巡視をした結果、新たな油膜の
流出もなく魚類のへい死等は確認されておられません。

1. 対応状況

○発生元の特定:確認中

○流出物及び量:確認中

○拡散防止対策:青森県

① 吸着型オイルフェンス設置済(湖畔橋上流)1列

国土交通省

① オイルフェンス設置済(湖畔橋上流)1列

② ①に吸着マット設置済

③ ①の下流7mにオイルフェンス追加設置済1列

④ ③に吸着マット追加設置済

○パトロールの実施

青森県:中野川～湖畔橋

3月18日 9時27分 巡視終了

中野川から湖畔橋への新たな油膜の
流出はありません。

国土交通省:湖畔橋～小川原湖合流点

3月18日 7時37分 巡視終了

湖畔橋及び小川原湖への油膜の流出
はありません。

○水質調査の実施

湖畔橋にて採水済(分析中)

2. 今後の対応

○水質分析

○監視の継続(河川巡視、オイルフェンス設置箇所の監視、
吸着マットの交換)

3. 高瀬川河川事務所の体制

平成25年3月18日 0時30分 注意体制

今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

《発表記者会:八戸市政記者クラブ》

問い合わせ先

高瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会

(事務局)国土交通省 高瀬川河川事務所

八戸市石堂三丁目7番10号

副所長(技術) 本田 保恵(内線204)

調査・品質確保課長 大塚 勝章(内線351)

TEL 0178-28-7135