

高瀬川(七戸川)水質事故の発生について(第3報)

平成25年3月17日に発生した中野川(高瀬川(七戸川)支川坪川支川中野川)に油膜が見えるとの通報を受け、青森県・国土交通省高瀬川河川事務所では、高瀬川の河川巡視、河川水の採水・分析を実施しているところですが、現時点で異常は確認されていません。

なお、高瀬川河川事務所では災害対策支部「注意体制」を継続しています。

1. 事故内容

・発生場所・流出物・流出量等:確認できませんでした。

2. 対応状況

3月19日

- ① 9:30 河川巡視開始(青森県)
- ② 9:55 河川巡視の結果、中野川から湖畔橋の区間において異常なし
- ③ 13:00 河川巡視開始(国交省)
- ④ 13:45 河川巡視の結果、湖畔橋から小川原湖の区間において異常なし
- ⑤ 16:00 採水した河川水について、水質分析の結果、異常なし
(油分の検出無し)

3. 今後の対応について

○監視の継続(河川巡視、オイルフェンス設置箇所の監視、
吸着マットの交換)

4. 高瀬川河川事務所の体制

平成25年3月18日 0時30分 注意体制

今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

《発表記者会:八戸市政記者クラブ》

問い合わせ先

高瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
(事務局)国土交通省 高瀬川河川事務所
八戸市石堂三丁目7番10号
副所長(技術) 本田 保恵(内線204)
調査・品質確保課長 大塚 勝章(内線351)
TEL 0178-28-7135