

## 北上市硝酸ナトリウム流出について(第2報)

本日15時01分、北上市和賀町後藤2地割の工業団地より硝酸ナトリウムを含んだ泡状のものが流出(流出量は約1t)する事故が発生したとの連絡が岩手県より入りました。  
これを受け、岩手河川国道事務所では河川巡視と水質調査を行いましたので、お知らせします。

○北上川(和賀川合流部から金ヶ崎橋)、和賀川の河川巡視の結果、異常は確認されませんでした。

○水質測定結果(簡易測定結果)

測定箇所	水路				尻平川合流部
	①	②	③	④	
採水時刻	18:50	18:50	19:30	20:00	21:14
簡易測定結果	pH	7.0	7.0	6.7	6.8
	硝酸性窒素(mg/l)	8.0	8.0	0.7	2.0
	注)測定箇所は、模式図参照				

なお、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、pH6.5～8.5、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/l以下です。

詳細な水質調査結果については、明日報告いたします。

《発表記者會:岩手県政記者クラブ》

＜問い合わせ先＞

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局

国土交通省 岩手河川国道事務所

副所長 高橋 忠良

地域防災調整官 中川 博樹

(事務所電話番号 TEL:019-624-3131)

