

## 郡山市古川地区で魚のへい死(第3報:終報)

郡山市古川地区で確認された魚のへい死について、郡山市の水質検査の結果、水質に異常が見られなかったこと、並びに阿武隈川の河川巡視の結果、魚のへい死や異常は確認されなかったことから、災害対策支部【注意体制】を解除します。  
これをもちまして水質事故情報を終了いたします。

### 1. へい死の状況

- ・へい死が見られた場所  
水路(新堀川)[郡山市管理]: 阿武隈川合流点から約100m上流(郡山市古川地区)
- ・へい死した魚の数  
小魚: 約100匹(回収済)
- ・へい死の原因  
不明

### 2. 郡山市の水質検査結果 PH7 シアン・六価クロム・・・不検出 COD、DO・・・異常無し

水路には、小魚が元気に泳いでいる姿が見られ、新たな魚のへい死は確認されません。

### 3. 現在までの対応について

- ・9:45 災害対策支部【注意体制】を設置。  
利水者に対し注意喚起を連絡。
- ・9:45 ~ 16:30 まで 河川巡視を2巡実施。
- ・17:30 災害対策支部【注意体制】を解除。

※なお、河川での異常は確認されませんでした。魚の死骸等を発見された場合は、下記まで連絡をお願いいたします。

<<発表記者会:福島県政記者クラブ、郡山市記者クラブ、福島市市政記者会>>

### 問い合わせ先

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局  
国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課  
TEL 024-546-4331(代表)  
副所長(河川) 島山 浩晃(内204)  
河川管理課長 穴戸 善博(内331)

# 位置図(郡山市古川地区)

