

花巻市シアン化ナトリウム流出について(第32報)

2月25日に発生した花巻市二枚橋第4地割3-18(株)黒坂メッキ工業所花巻工場におけるシアン化ナトリウムの流出事故を受け、2月26日15時00分より、岩手河川国道事務所では「警戒体制」を設置しています。

岩手河川国道事務所では、北上川の水質分析及び河川巡視を実施しておりますが、現時点で異常は確認されていません。

明日、29日においても引き続き、水質分析及び巡視を実施します。

【当事務所の対応】

○3月28日、北上川の以下の5地点について採水・分析した結果、シアンは検出されていません。

- ・北上川 東雲橋(花巻市石鳥谷町江曾地先)
- ・北上川 花巻大橋(花巻市上似内地先)
- ・北上川 銀河大橋(花巻市下似内地先)
- ・北上川 金ヶ崎水質観測所(奥州市江刺区愛宕地先)
- ・北上川 狐禅寺水質観測所(一関市狐禅寺地先)

○3月28日、北上川(油沢川合流点より下流部)について、河川巡視を行った結果、河川の異常は確認されませんでした。

【今後の対応】

○明日も本日同様、北上川の河川巡視及び5地点の水質分析を継続します。

今後、新たな情報が入り次第、情報提供を行います。

《発表記者會:岩手県政記者クラブ》

＜問い合わせ先＞

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
国土交通省 岩手河川国道事務所
副所長 高橋 忠良
河川管理課長 湯川 茂夫
(河川管理課直通TEL:019-624-3281)