

北上川における水質事故について（第1報）

本日14時12分頃、石巻市河北町成田地内付近の北上川に油膜が確認されたことから、直ちに関係機関への通報及び回収作業を実施しているところです。

この水質事故を受けて、北上川下流河川事務所では平成25年4月2日17時に「警戒体制」を設置しました。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県石巻市河北町成田地内
- ・流出物：ギアオイル
- ・流出量：約1リットル

2. 現在までの対応について

- ・利水事業者等への情報提供を実施。
- ・事故発生場所付近にある上水道の取水口等にオイルフェンスを設置し、オイル吸着マット等による回収作業を実施中。
- ・事故発生場所付近にある北上大堰を操作することで、オイルの回収作業を実施中。
- ・付近に石巻地方広域水道企業団の取水塔があり、現在取水停止中。
- ・断水回避のため早期に取水を開始できるよう、水道企業団とともに対策を実施中。

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 本田 英則 （内線204）
管理課長 齋藤 巧 （内線331）