

北上川における水質事故について（第2報）

本日14時12分頃、石巻市河北町成田地内付近の北上川に油膜が確認されたことから、北上川下流河川事務所では平成25年4月2日17時に「警戒体制」を設置しています。

現在、石巻地方広域水道企業団と共同でオイルの回収作業を実施しており、停止していた上水道の取水を再開しました。

1. 水質事故内容

- ・発生場所：宮城県石巻市河北町成田地内（北上川左岸17.2k付近）
- ・流出物：ギアオイル
- ・流出量：約1リットル

2. 現在までの対応について

- ① 14:12 当事務所職員が油膜を発見
- ② 15:15 事故発生箇所の下流の北上大堰の操作により、オイルの流下を防止
- ③ 15:20 利水関係機関への情報提供
- ④ 15:50 ◆上水道の取水停止
- ⑤ 17:00 警戒体制設置
- ⑥ 18:50 ◆取水塔付近に浮遊するオイルをバキューム車により吸引・回収終了
- ⑦ 18:57 ◆上水道の取水再開（50%の暫定取水）
- ⑧ 19:30～20:45 国土交通省で保有している照明車を3台現地に設置
- ⑨ 20:00 ◆六本木浄水場（石巻市相野谷地内）での簡易水質検査で異状なし
- ⑩ 20:05 ◆上水道取水を100%に切り替え
- ⑪ 20:30 ◆浄水場が通常運転に復帰し断水回避
- ⑫ 21:10 北上大堰下流側（飯野川橋付近）にオイルフェンス（1張目・280m）を設置終了

◆：水道企業団の対応

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 本田 英則 （内線204）
管理課長 斎藤 巧 （内線331）