

北上川における水質事故について（第5報・終報）

平成25年4月2日14時12分頃、石巻市河北町成田地内付近の北上川で発生した水質事故について、北上川下流河川事務所では「警戒体制」を設置（その後「注意体制」に切り替え）し、流出物の回収及び監視に努めてまいりました。

このたび、対策工を撤去し、油膜等の異状がないことが確認されたことから、平成25年4月4日11時15分、オイル流出についての体制を解除しました。なお、岩手県花巻市のシアン化ナトリウムの流出による注意体制は継続中です。

1. 水質事故内容

- ・発生場所：宮城県石巻市河北町成田地内（北上川左岸17.2k付近）
- ・流出物：ギアオイル
- ・流出量：約1リットル

2. 現在までの対応について

4月2日

- ① 17:00 災害対策支部（水質）「警戒体制」を設置
- ② 22:45 災害対策支部（水質）「注意体制」へ切り替え

4月4日

- ① 8:22 現地確認（水道企業団と合同）の結果、油膜等異状は発見されず
- ② 8:35 飯野川橋付近に設置しているオイルフェンスの撤去開始
- ③ 10:15 オイルフェンスの撤去完了
- ④ 11:15 現地確認の結果、油膜等異状は発見されず
- ⑤ 11:15 オイル流出についての体制を解除

3. 今後の対応について

オイル流出についての体制は解除しましたが、平成25年2月25日に発生した岩手県花巻市におけるシアン化ナトリウムの流出事故に伴う注意体制は継続しており、引き続き河川巡視、採水及び分析を実施します。

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 佐藤 正明 （内線205）
管理課長 齋藤 巧 （内線331）