

岩手県花巻市における シアン化ナトリウム流出について（第39報・終報）

平成25年2月25日に発生した岩手県花巻市内の工場におけるシアン化ナトリウムの流出事故を受け、北上川下流河川事務所では、災害対策支部（水質）「注意体制」を設置し、北上川の河川巡視、河川水の採水・分析等を行ってきましたが、汚染物質を調整池に封じ込める対策の効果が確認され、現状では直ちに河川への影響が想定されないことから、4月4日16時をもって災害対策支部（水質）「注意体制」を解除しました。

1. 事故内容

- ・発生場所：岩手県花巻市二枚橋第4地割地内（株）黒坂メッキ工業所花巻工場
- ・流出物：シアン化ナトリウムを含んだ廃液
- ・流出量：約5立方メートル（工場内で漏出した量の推定）

2. 当事務所の対応

2月26日 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置

4月4日

- ① 8:30 河川巡視開始
- ② 10:15 北上川 大泉地点（登米市中田町）で採水及びパックテストによる簡易水質試験実施（シアン反応無し）
- ③ 10:40 河川巡視の結果、全ての区間において異常なし
- ④ 13:37 ②で採水した河川水について、水質分析の結果、異常なし（シアン反応無し）
- ⑤ 16:00 災害対策支部（水質）「注意体制」を解除

3. その他

- ・現在、北上川上流を管轄する岩手河川国道事務所においては「注意体制」により、監視を強化しております。
- ・当事務所においても、通常の河川巡視等により河川に異常がないか、引き続き監視してまいります。

※参考：岩手河川国道事務所からも北上川上流についての情報が発表されています。
URL「<http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>」

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 佐藤 正明（内線205）
管理課長 齋藤 巧（内線331）