

花巻市シアン化ナトリウム流出について(第39報)

2月25日に発生した花巻市二枚橋第4地割3-18(株)黒坂メッキ工業所花巻工場におけるシアン化ナトリウムの流出事故を受け、2月26日15時00分より、岩手河川国道事務所では「警戒体制」をとっておりましたが、下流河川で異常が確認されず、汚染物質を調整池に封じ込める対策の効果が確認され、現状では直ちに河川への影響が生じることが想定されないことから、4月4日から「注意体制」に移行します。

【当事務所の対応】

○2月27日～4月4日まで、北上川の以下の5地点について採水・分析を行っておりますが、シアンは検出されていません。

- ・北上川 東雲橋(花巻市石鳥谷町江曾地先)
- ・北上川 花巻大橋(花巻市上似内地先)
- ・北上川 銀河大橋(花巻市下似内地先)
- ・北上川 金ヶ崎水質観測所(奥州市江刺区愛宕地先)
- ・北上川 狐禅寺水質観測所(一関市狐禅寺地先)

○2月27日～4月4日まで、北上川(油沢川合流点より下流部)について、河川巡視を行っておりますが、

河川の異常は確認されていません。

【今後の対応】

○4月4日から「注意体制」に移行します。

河川巡視及び水質調査:1週間に2回実施します。

河川巡視:油沢川合流後の北上川下流部

水質調査:油沢川合流点付近の北上川の1箇所にて簡易測定

河川巡視、水質調査結果は、岩手河川国道事務所ホームページで公表します。

○今後、状況の変化があった場合は、体制の見直しを行い、情報提供を行います。

《発表記者會:岩手県政記者クラブ》

＜問い合わせ先＞

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
国土交通省 岩手河川国道事務所
地域防災調整官 中川 博樹
河川管理課長 湯川 茂夫
(事務所代表TEL:019-624-3131)