

雄物川における水質事故について（第2報）

湯沢河川国道事務所では、雄物川水系雄物川（湯沢関口字土樋地内）において、ダンプトラックの河川転落を受け平成25年4月8日17時に「警戒体制」を設置しておりましたが、本日10時30分に4tダンプトラックの引き上げ作業を完了し、油漏れ等が確認できなかった事から10時40分に体制を解除します。

1. 事故概要

- ・発生場所：湯沢市関口字土樋地内（雄物川 右岸115.4km）
- ・流出物：河川への軽油の流出は無し。
- ・流出量：河川への流出は無し。

2. 事故対応状況

本日9時からトラックの撤去作業を実施し、10時30分にダンプトラックの引き上げ作業を完了。

- ・燃料タンクから軽油の流出は無し。

<<発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社湯沢支局、大曲支局>>

問い合わせ先

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
電話：0183-73-3174（代表）
副所長（技術） 土田 恒年（内線204）
河川管理課長 鬼同 哲夫（内線331）