

青森県中津軽郡西目屋村における 尾太鉦山排水の流出について（第2報）

本日9時15分頃、青森県中津軽郡西目屋村の旧尾太鉦山から、排水が流出したとの連絡が青森県から国土交通省青森河川国道事務所へ入りました。

青森河川国道事務所では11時30分に災害対策支部「水質事故注意体制」を設置中です。

1. 事故概要

- ・発生場所：青森県中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字水上地内 旧尾太鉦山（木戸ヶ沢）
- ・発生日時：9時15分頃（通報時刻）
- ・流出物：旧鉦山排水
- ・流出量：1.8m³（推計）

2. 事故対応状況

発生状況は、9時に処理場へ揚水する原水槽から、ポンプの故障により原水があふれ、連絡トンネルから岩木川へ流出。10時30分にポンプの応急処置により原水流出は停止済み。

国及び県は、岩木川に流出した原水の影響を確認するため、それぞれ水質調査を実施中。

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

<<発表記者会：青森県記者会、建設関係専門紙、津軽新報社>>

問い合わせ先

岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
電話：017-734-4590（ダイヤルイン）
技術副所長（河川） 砂子 勉 （内線204）
河川管理課長 熊谷 泰彦 （内線331）