

大蔵村肘折地区における土砂災害防災情報（第2報）

平成25年5月5日20時00分、最上郡大蔵村肘折地内において地盤伸縮計の時間移動量4mmを超えたことから、土砂災害対策支部（警戒体制）を設置し、本日現地確認を実施しておりました。

現地確認の結果、大きな地盤の変状等は特に認められませんが、地盤伸縮計の計測結果の精度に問題が生じていることから、新たな地盤伸縮計の設置が行うこととし、それが完了するまでの期間は、現状のまま警戒体制を継続します。

1. 新庄河川事務所の体制について
5月5日20時00分 土砂災害対策支部設置（警戒体制）《継続》
2. 今後の見通し
新たな情報が入り次第お知らせします。

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55
TEL:0233-22-0251（代）
副所長 齋藤 信哉（内線205）
調査課長 荒澤 慎一（内線351）