

～花巻市調整池の貯留水放流に伴う国土交通省の対応～
花巻市シアン化ナトリウム流出事故について(第40報)

2月25日に花巻第一工業団地内で発生したシアン化ナトリウム廃液流出事故について、花巻市は廃液が流れ込んだ下二枚橋公園調整池に対し、岩手県の指導を受けながら浄化対策を行ってきました。その結果、調整池内のシアンが「検出されない」状態まで改善が進んだことが確認され、花巻市は6月26日(水)より貯留水の油沢川への放流を再開することとなりました(別紙)。

岩手河川国道事務所は、放流にあたって花巻大橋・金ヶ崎水質観測所・狐禅寺水質観測所で午前1回、午後1回簡易測定により水質監視するとともに河川巡視を行います。

【現在の対応】

○河川巡視及び水質調査を1週間に2回行っており、これまで河川の異常は確認されていません。

河川巡視:油沢川合流後の北上川下流部(岩手県内)

水質調査:油沢川合流点付近の北上川の1箇所にて簡易測定

【今後の対応】

○放流時の水質監視。

河川巡視及び水質調査:1日に2回実施します。

河川巡視:油沢川合流後の北上川下流部(岩手県内)

水質調査:以下の3箇所で簡易測定を実施します。

・北上川 花巻大橋(花巻市上似内地先)

・北上川 金ヶ崎水質観測所(奥州市江刺区愛宕地先)

・北上川 狐禅寺水質観測所(一関市狐禅寺地先)

河川巡視、水質調査結果は、岩手河川国道事務所ホームページ(<http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>)で公表します。

○今後、異常があった場合は、直ちに花巻市及び関係機関に情報提供を行います。

※ なお、調整池及び油沢川の水質等、詳細については花巻市にご確認ください。

《発表記者會:岩手県政記者クラブ、石巻記者クラブ、古川記者クラブ》

＜問い合わせ先＞

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局 国土交通省岩手河川国道事務所
(住所)盛岡市上田4丁目2-2 (TEL)019-624-3131(代表)

地域防災調整官 中川 博樹(内線404) 河川管理課長 湯川 茂夫(内線331)

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局 国土交通省北上川下流河川事務所
(住所)石巻市蛇田字新下沼80 (TEL)0225-95-0194(代表)

副所長(技術) 佐藤 正明(内線205) 管理課長 斎藤 巧(内線331)

〈別紙〉

平成25年 6 月 25 日

花巻記者クラブ 各位

花巻市総務部防災危機管理課
課長 及川 牧雄

下二枚橋公園調整池の放流再開について（お知らせ）

本年 2 月 25 日に花巻第一工業団地内で発生したシアン廃液流出事故に伴い、下二枚橋公園調整池から油沢川への放流を停止して浄化作業を続けていましたが、分解が進んでシアンが検出されなくなったため、6 月 26 日（水）から放流を再開する予定です。

なお、これまでの対応や状況、水質検査の結果については、花巻市のホームページ（<http://www.city.hanamaki.iwate.jp/>）のトップ「新着情報」でお知らせしています。

花巻市ホームページ「新着情報」

「水質汚濁事故への対応について」

「水質汚濁事故に係る河川等の水質検査結果について」

【問合せ先】

花巻市総務部防災危機管理課
電話 0198-24-2111（内線474）