
記者発表資料



大雨による防災情報(河川・道路)について(第5報)

岩手河川国道事務所では、災害対策支部(注意体制:河川)を設置しておりましたが、 北上川の諏訪前水位観測所においてはん注意水位を下回り、今後管内の水位も低下の見込 みであること、また河川巡視の結果異常は認められなかったことから、平成25年7月2 8日(日)15時00分に体制を解除しました。

なお、災害対策支部(注意体制:道路)は継続中で、平成25年7月27日(土)12時50分頃に発生した国道4号奥州市前沢区徳沢峠(452.98kp~453.0kp)の被災箇所については、片側交互通行により復旧工事を行っています。

1. 事務所体制

【河川】	7 月	27	日	16 : 10	北上川	注意体制
	7 月	28	日	15 : 00	北上川	解除
【道路】	7 月	27	日	12 : 50	国道4号	警戒体制
	7 月	27	日	21 : 40	国道4号	注意体制

2. 水位•雨量情報

【河川】

平成 25 年 7 月 28 日 15 時 00 分現在 の水位は以下のとおりです。

1 /20		00 /J 90 II	47711111111111111111111111111111111111	•, _ 00 , _ 0 , 0	
	観測所名	現在水位	水防団待機水位	はん濫注意水位	状況
北上川	大曲橋(奥州市)	1.98 m	2.30 m	3.00 m	↓下降中
北上川	狐禅寺(一関市)	5.70 m	5.00 m	7.00 m	↓下降中
北上川	諏訪前(一関市)	5.25 m	4.00 m	5.50 m	↓下降中
砂鉄川	妻神(一関市)	3.13 m	3.80 m	5.60 m	↓下降中

3. 被災箇所

【道路】

- ① 国道4号(452.98kp上り):土砂崩れ
- ② 国道4号(452.98kp下り):土砂崩れ及び倒木 ③ 国道4号(453.00kp上り):土砂崩れ及び倒木
- 4. 巡回状況

【河川】

河川巡視の結果、異常は認められませんでした。

5. 交通状況

【道路】

被災箇所については、片側交互通行により復旧工事を行っております。

《 発表記者会:岩手県政記者クラブ 》

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 岩手県盛岡市上田四丁目2-2

(河川担当)調査第一課長:福田 修(内線351)

TEL 019-624-3166(調査第一課直通)

(道路担当)道路管理第一課長:三浦 邦彦(内線431)

TEL 019-624-3289(道路管理第一課直通)

管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。

ホームページアドレス http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/ モバイル版アドレス http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/