

吉田川における水質事故について（第1報）

本日15時30分頃、鳴瀬川水系吉田川左岸2.6k地点において、堤防天端から吉田川へ重機転落に伴う油膜が確認されたことから、直ちに関係機関への通報及び回収作業を実施しているところです。

この水質事故を受けて、北上川下流河川事務所では平成25年8月9日18時35分に「注意体制」を設置しました。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県東松島市野蒜字山崎地内（吉田川左岸2.5k付近）
- ・転落重機：転圧機械（コンバインドローラー（4t））

2. 現在までの対応について

- ・油膜の流出防止のため、簡易な拡散防止フェンス設置完了。
- ・現在、オイルフェンス準備中。
（オイルフェンス設置後に重機引き上げ予定）

今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

北上川下流河川事務所Webサイト

[ホームページアドレス【 http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/ 】](http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/)

発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 佐藤 正明 （内線205）
管理課長 齋藤 巧 （内線331）