

吉田川における水質事故について（第2報・終報）

本日15時30分頃、鳴瀬川水系吉田川左岸2.6k地点において、堤防天端から吉田川へ重機転落に伴う油膜が確認されたことから、北上川下流河川事務所では「注意体制」を設置し、油膜の拡散防止及び監視に努めてまいりました。

このたび、オイルフェンスの設置、重機の引き上げを完了し、油膜の拡散のおそれがなく、異常も確認されなかったことから、平成25年8月9日20時00分に「注意体制」を解除しました。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県東松島市野蒜字山崎地内（吉田川左岸2.5k付近）
- ・転落重機：転圧機械（コンバインドローラー（4t））

2. 現在までの対応について

- 18:35 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置
- 19:04 オイルフェンス設置完了
- 19:44 重機引き上げ完了
- 19:55 現地調査の結果、油膜の拡散は確認されない
- 20:00 災害対策支部（水質）「注意体制」を解除

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

北上川下流河川事務所Webサイト

ホームページアドレス【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 佐藤 正明 （内線205）
管理課長 齋藤 巧 （内線331）