

【防災情報】青森河川国道事務所 降雨による防災情報（第3報）

青森河川国道事務所では、降雨により、8月31日14時20分に河川災害対策支部（注意体制）を設置していましたが、**18時20分現在**、岩木川 上岩木橋水位観測所において、水位が**はん濫注意水位を超え**、なお増水する見込みであることから、**18時25分に警戒体制に移行しました**。
また、8月31日18時現在、一般国道4号 平内町小湊観測地点において、連続雨量80mm以上を観測したため、**18時00分に道路災害対策支部（注意体制）を設置し、管内の道路巡回を実施しています**。
なお、現時点で所管施設の異状は発見されておりません。

1. 青森河川国道事務所の体制

8月31日（土） 14時20分 河川災害対策支部（注意体制）
18時25分 河川災害対策支部（警戒体制）
8月31日（土） 18時00分 道路災害対策支部（注意体制）

2. 河川の水位情報

平成25年 8月31日18時20分現在の水位情報は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機水位 注1) (レベル1)	はん濫注意水位 注2) (レベル2)	避難判断水位 注3) (レベル3)	はん濫危険水位 注4) (レベル4)
岩木川	岩木川	上岩木橋 (弘前市)	41.66m ↑ (レベル2)	40.40m	41.60m	42.30m	43.10m

注1) 水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2) はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位

注3) 避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難勧告等が発令される場合がある水位。

注4) はん濫危険水位：河川の河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

3. 河川の今後の見通し

河川の水位が上昇することが予想されます。今後の気象情報にご注意ください。

4. 水防警報情報

河川名	警報	種類	発表番号	発表日時	発表事務所
岩木川	水防警報	準備	第1号	平成25年 8月31日 17時00分	青森河川国道事務所
		出動	第2号	18時50分	

出動

岩木川 左岸：弘前市鳥井野地先（上岩木橋）から弘前市中崎地先（平川合流点）、
右岸：弘前市悪戸地先（上岩木橋）から弘前市中崎地先（平川合流点）

5. 道路の降雨情報

平成25年 8月31日 18時00分現在

(路線名) (観測所)
一般国道4号 小湊

(時間雨量)
11mm

(連続雨量)
81mm

6. 道路の巡回状況 18時30分現在

国道4号 青森～平内 巡回中(往路)

7. その他

洪水情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

携帯サイト <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

川の防災情報 <http://www.river.go.jp/>

道路情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡ください。

道路緊急ダイヤル #9910

<発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社>
問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
青森市中央三丁目20-38

TEL 017-734-4521 (直通)

(河川) 河川副所長 砂子 勉 (内線204)

(道路) 道路管理第一課長 角浜 淳夫 (内線431)