

旧北上川における水質事故について（第3報）

9月5日16時40分頃、石巻市鹿又地内の旧北上川に油膜のようなものが発見されたことから、北上川下流河川事務所は平成25年9月5日17時50分に「警戒体制」を設置し対応にあたっております。

5日22時36分に、採水した河川水の分析結果がわかり、油の成分は検出されませんでした。

平成25年9月5日23:00分に「警戒体制」を「注意体制」に移行し、明朝河川巡視により異常の有無を確認致します。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県石巻市鹿又地内（旧北上川右岸 15.4k）
- ・流出物：一般的によくみられる植物性プランクトン、珪藻類 など

2. 現在までの対応について

- ① 17:20 利水事業者等へ情報提供を実施済み
- ② 17:50 災害対策支部（水質）「警戒体制」を設置
- ③ 18:55 工業用水の取水口には常時オイルフェンスが設置されていることを確認。
- ④ 19:45 農業用水の取水は現在していないことを確認。
- ⑤ 20:10 水道企業団の取水塔地点において、国土交通省がオイルフェンス設置完了。
※利水関係には影響が無いことを確認。
- ⑥ 22:36 採水した河川水を分析した結果、油の成分は検出されず、一般的によくみられる植物性プランクトン、珪藻類と判明。
- ⑦ 23:00 事務所体制を「警戒体制」から「注意体制」に移行。

3. 今後の対応について

9月6日 6時00分から河川巡視を実施予定。

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 佐藤 正明（内線205）
管理課長 齋藤 巧（内線331）