

鳴瀬川における水質事故について（第1報）

本日早朝、三陸縦貫自動車道の鳴瀬奥松島大橋において発生した自動車事故により、9時32分頃、油の流出が鳴瀬川で確認されたことから、直ちに関係機関への通報及び対策を実施しているところです。
この水質事故を受けて、北上川下流河川事務所では平成25年10月11日10時20分に「注意体制」を設置しました。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県東松島市高松地内（鳴瀬川5.2km付近）
- ・流出物：エンジンオイル
- ・流出量：不明

2. 現在までの対応について

- ・利水事業者等への情報提供を実施中
- ・オイルフェンスの設置中

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
管理課長 齋藤 巧 （内線331）