

## 山形県北村山郡大石田町における 油圧オイルの流出について（第1報）

本日10時45分、山形県北村山郡大石田町大字川前地内の亀井田橋下部工工事（県発注工事）現場から油が流出しているとの連絡が国土交通省新庄河川事務所へ入りました。

この情報を受け、新庄河川事務所では12時00分に災害対策支部（水質）「注意体制」を設置しました。

### 1. 事故概要

- ・発生場所：山形県北村山郡大石田町大字川前地内 亀井田橋
- ・発生日時：不明
- ・流出物：油圧ポンプオイル
- ・流出量：調査中

### 2. 事故対応状況

3月3日 新庄河川事務所では、災害対策支部（水質）「注意体制」を設置  
新庄河川事務所では、10時30分から、現地確認、及び河川巡視を実施中

山形県及び受注業者では、事故発生箇所において拡散防止対策を実施中

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

### 問い合わせ先

最上川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局  
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所  
電話：0233-22-0251（代表）  
副所長（技術） 田中 和博 （内線204）  
管理課長 石川 淳一 （内線331）