

山形県北村山郡大石田町における 油圧オイルの流出について（第2報）

本日10時45分、山形県北村山郡大石田町大字川前地内の亀井田橋下部工工事（県発注工事）現場から流出した油は、回収され、現在下流への流出は確認されておられません。

1. 事故概要

- ・発生場所：山形県北村山郡大石田町大字川前地内 亀井田橋下部工工事現場
- ・発生日時：不明
- ・原因：重機の油圧ホースの亀裂による
- ・流出物：建設機械の油圧ポンプオイル
- ・流出量：微量（消防、警察確認）

2. 事故対応状況

3月3日 12:00 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置
新庄河川事務所では、10時30分から、現地確認、及び河川巡視及び、事故現場への資材の貸与を実施
山形県及び受注業者で、工事現場下流に、オイルフェンス設置し油回収済み
17:00 現在、下流の猿羽根大橋、堀内橋で油膜等の確認はありませんでした。
明日、再度河川巡視を予定しています。

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

問い合わせ先

最上川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
電話：0233-22-0251（代表）
副所長（技術） 田中 和博 （内線204）
管理課長 石川 淳一 （内線331）