

山形県北村山郡大石田町における 油圧オイルの流出について(終報)

新庄河川事務所は、平成26年3月3日12時00分、に災害対策支部(注意体制)を設置しておりましたが、本日の河川巡視の結果、異常がないことが確認されたことから10時30分に、災害対策支部(注意体制)を解除しました。

1. 事故概要

- ・発生場所：山形県北村山郡大石田町大字川前地内 亀井田橋下部工工事現場
- ・発生日時：不明
- ・原因：重機の油圧ホースの亀裂による
- ・流出物：建設機械の油圧ポンプオイル
- ・流出量：微量 (消防、警察確認)

2. 事故対応状況

3月3日 12:00 災害対策支部(水質)「注意体制」を設置
新庄河川事務所では、10時30分から、現地確認、及び河川巡視及び、事故現場への資材の貸与を実施
山形県及び受注業者で、工事現場下流に、オイルフェンス設置し油回収済み
17:00 下流の猿羽根大橋、堀内橋で油膜等の確認なし

3月4日 河川巡視 異常なし
10:30 災害対策支部(注意体制)解除

問い合わせ先

最上川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
電話：0233-22-0251 (代表)
副所長(技術) 田中 和博 (内線204)
管理課長 石川 淳一 (内線331)