

## 山形県南陽市における 旧吉野鉱山からの坑水流出について（第2報）

7月10日0時から6時の間、山形県南陽市荻地内の旧吉野鉱山から、降雨の影響により坑水が吉野川に流出する事故が発生したとの連絡を受け、山形河川国道事務所では19時00分に災害対策支部（水質）「注意体制」を設置しています。

山形河川国道事務所では、最上川1地点、吉野川1地点で水質調査を行っています。

なお、現時点で河川の異常はありません。

### 1. 事故概要

- ・発生場所：南陽市荻地内の旧吉野鉱山（最上川支川吉野川）（別添 位置図）
- ・発生日時：平成26年7月10日 0時から6時の間
- ・流出物：坑水（坑内から湧出る水）
- ・流出量：不明

### 2. 事故対応状況

7月10日 19時00分 山形河川国道事務所 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置

### 3. 最上川及び吉野川の状況

7月10日に採水し、水質調査（pH、亜鉛、銅、カドミウム）を実施しましたが、すべての地点において水質の異常はありませんでした。

現時点で魚のヘイ死等は確認されていません。

### 4. 今後の対応について

河川巡視を実施

※ 魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

<<発表記者会：山形県政記者クラブ>>

#### 問い合わせ先

最上川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局  
国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所  
電話：023-688-8942（河川管理課 直通）

副所長（河川） 木村 伸一（内線204）

河川管理課長 鈴木 浩（内線331）

# 最上川水系7月10日水質事故発生箇所 及び水質調査箇所 位置図

