



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Development Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

緊急情報／防災情報

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協
議会上流支局

平成26年7月23日16時45分発表

郡山市富久山町地内の愛宕川における油状物質について (第2報)

本日13時50分頃、福島県郡山市富久山町地内の愛宕川において油状のものが浮いているとの連絡を受け、国土交通省福島河川国道事務所では、愛宕川及び阿武隈川の河川巡視、河川水の採水・水質調査を実施しているところですが、新たな油状物質の流出は確認されていません。

本日は念のためオイルフェンスを存置し、明日も引き続き水質調査及び河川巡視を実施します。

1. 概要

- ・油状のものを確認した場所
阿武隈川支川 愛宕川 [郡山市管理]：郡山市富久山町地内
- ・発生日時 7月23日13時50分
- ・流出物 調査中
- ・流出量 調査中

2. 対応状況

7月23日14時15分 福島河川国道事務所では災害対策支部（水質）「注意体制」を設置
◎7月23日の対応

- ・福島河川国道事務所では現地確認、河川巡視、水質調査を実施
- ・郡山市では、愛宕川前の水路において吸着マットによる油状物質の回収作業を実施するとともに、愛宕川救急内水排水機場の上流にオイルフェンスを設置完了。
- ・本日は念のためオイルフェンスを存置し、明日も水質調査及び河川巡視を実施します。

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

※河川の利用に際しては、ご注意願います。また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。



<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市市政記者会、郡山記者クラブ>>

【問い合わせ先】

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
事務局 国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課
TEL 024-546-4331(代表)
河川管理課長 渡辺 敏彦(内331)

位置図

発生場所: 福島県郡山市富久山町地内
阿武隈川支川 愛宕川



オイルフェンス設置状況