

がんばろう！東北

最上川水系水質汚濁対策連絡協議会
平成27年2月12日19時30分発表

高畠町入生田地内における 重油の流出事故の発生について（第3報）

東置賜郡高畠町大字入生田地内において重油が流出し一部が最上川に流出したとの情報が消防署から国土交通省山形河川国道事務所へ入りました。
この情報を受け、最上川水系水質汚濁対策連絡協議会では、現地対応を行っております。
なお、山形河川国道事務所では、9時00分に災害対策支部（水質）「注意体制」を設置中です。

1. 事故概要

- ・発生場所：東置賜郡高畠町大字入生田100（株）たかはたファーム（別添位置図）
- ・通報日時：平成27年2月12日 7時10分頃（消防からの通報時刻）
- ・流出物：重油 推定5,000ℓ
- ・原因：配管の腐食及び落雪による配管の破損
10時頃に発生元の流出は停止

2. 事故対応状況

山形河川国道事務所

鶴巻橋（砂川）にてオイルフェンス設置（9時15分設置完了）

平柳橋（最上川）にてオイルフェンス設置（10時50分設置完了）

糠野目橋（砂川）にてオイルフェンス設置（16時55分設置完了）

山形県

百野橋（砂川）にてオイルフェンス設置（10時00分設置完了）

橋本橋（砂川）にてオイルフェンス設置（11時15分設置完了）

社寺橋（砂川）にてオイルフェンス2箇所設置（17時30分設置完了）

高畠町及び置賜広域行政事務組合消防本部にて

水路の油の汲み取り作業及び水路にオイルフェンスを設置済

3. 河川巡視結果

最上川と砂川の合流点下流約5km程度までは、薄い油膜が確認されるがその下流側では、油膜等の異常は確認されていない。

また、新庄河川事務所管内及び酒田河川国道事務所管内の最上川においても油膜は確認できない。

なお、魚のへい死等の情報は確認されておりません。

4. 今後の対応

明朝河川巡視予定

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、河川で油膜・油臭等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

<<発表記者会：山形県政記者クラブ>>


問い合わせ先

<直轄区間に関する事>

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所
副所長（河川） 木村 伸一
河川管理課長 鈴木 浩
TEL023-688-8942（河川管理課 直通）

<県管理区間に関する事>

山形県 置賜総合支庁 建設総務課課長補佐 小松 雄一
TEL0238-26-6069（直通）



橋本橋(砂川)
11:15 オイルフェンス設置完了(県)

百野橋(砂川)
10:00 オイルフェンス設置完了(県)

鶴巻橋(砂川)
9:15 オイルフェンス設置完了(国)

発生箇所

河川への流出経路上
オイルフェンス等設置(8箇所、国、町、消防)
油の汲み取り作業(町、消防)

社寺橋(砂川)
17:30 オイルフェンス設置完了(県)
社寺橋上下流2箇所

糠野目橋(砂川)
16:55 オイルフェンス設置完了(国)

平柳橋(最上川)
10:50 オイルフェンス設置完了(国)

