

横手市^{たいゆう のりあげ}大雄字乗阿気下地内における
重油の流出事故の発生について（第 2 報）

横手市大雄字乗阿気下地内において排水路に重油が流出しているとの情報が横手市消防本部から国土交通省湯沢河川国道事務所へ入りました。
この情報を受け、雄物川水系水質汚濁対策協議会では、現地対応を行っております、
なお、湯沢河川国道事務所では、2月23日19時00分に災害対策支部（水質）
「注意体制」を設置中です。

1. 事故概要

- 通報場所：横手市大雄字乗阿気下地内（別添位置図）
- 発生場所：睦合成工業（株）秋田工場（別添位置図）
- 通報時間：平成 27 年 2 月 23 日 17 時 4 分頃（消防からの通報時刻）
- 事 象：重油の漏洩 推定 150 ㍓
- 原 因：積雪の影響による送油配管の破損（発生元の油流出は停止）

2. 事故対応状況

2 月 23 日 湯沢河川国道事務所では、現地確認、河川巡視を実施中。
また、排水路（油川）と雄物川合流点地点にオイルフェンスを設置中。
排水路（油川）と雄物川合流点地点にオイルフェンス設置（22 時 10 分完了）
また、横手市消防本部にて排水路（油川）にオイルフェンスを設置済

3. 河川巡視結果

2 月 23 日 通報を受け河川巡視を行った結果、排水路（油川）で薄い油膜が確認されました。
排水路（油川）合流点から下流の雄物川本川では油膜は確認されていません。

4. 今後の対応

- 明日（24 日）、早朝から排水路（油川）及び雄物川本川の河川巡視を行います。

※ 下線は、前回発表からの変更箇所

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

<秋田県政記者会、横手記者会>

問 合 せ 先

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田県湯沢市関口字上寺沢 6 4 - 2
副所長（河川） 佐藤 徳男
河川管理課長 古関 修
Tel 0183-73-5340（河川管理課直通）

位置図

